



28.9.2022

KYRKOBY SKOLA FÖLJER UPP TEMPERATURERNA

Miljöcentralen har utfört en inspektion i Kyrkoby skola enligt den sedvanliga tillsynsplanen. I samband med detta fick man respons av personalen om att temperaturerna varierar mellan undervisningslokalerna. I en del rum har det varit för svalt medan det i andra varit onödigt varmt.

Under höstlovsveckan installeras anordningar i skolans lokaler för att mäta inomhusluftens temperatur, fukt och koldioxidhalt. Uppföljningen fortsätter under detta läsår. Resultaten följs upp vid enheten för verksamhetslokalsledning och vid behov vidtas korrigerande åtgärder. Resultaten meddelas under uppföljningen. Mätinstrumenten placeras både i den gamla och den nya byggnaden. Vid placeringen har användarnas önskemål beaktats. Uppföljningen av förhållandena hindrar inte på något sätt en normal användning av lokalerna.

Under höstlovsveckan görs också fuktmätningar i den nya byggnaden. Personalen har märkt att på några ställen är golvbeläggningen lös från sitt underlag och lyfter då och då. Med ytfuktindikatorn upptäcktes ingen avvikande fukt i golvet, men saken säkerställs ännu noggrannare genom snittmätningar under golvbeläggningen.

Vid inspektionen framkom också att kranvattnet på den nya byggnadens sida tidvis är grumligt och har en avvikande färg. Vattnet undersöktes i januari 2022 och man konstaterade att järnhalten i det var förhöjd, vilket orsakas av ett rörsystem av gjutjärn. Järnet i vattnet utgör ingen hälsorisk. Vattenledningarna måste sköljas då och då. Rörsystemet sköljdes i början av året och sköljningen kommer att göras på nytt. För närvarande finns det inget behov av att undersöka vattnet igen.

NÄRMARE INFORMATION

sisailma@vantaa.fi