



KYRKOBY SKOLASSA SEURATAAN LÄMPÖTILOJA

Ympäristökeskus on tehnyt Kyrkobyn koulussa tavanomaisen valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen. Tässä yhteydessä henkilökunnalta saatiin palautetta, että lämpötilat opetustilojen välillä vaihtelevat. Joissakin tiloissa on ollut liian viileää ja toisissa turhan lämmintä.

Syyslomaviikon aikana koulun tiloihin asennetaan laitteita mittaamaan sisäilman lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta. Seuranta jatketaan tämän lukuvuoden ajan. Tuloksia seurataan toimitilajohtamisen yksikössä, ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Tuloksista tiedotetaan seurannan aikana. Mittalaitteita sijoitetaan sekä vanhaan että uuteen rakennukseen. Niiden sijoittelussa on otettu huomioon käyttäjien toiveet. Olosuhdeseuranta ei millään tavoin haittaa tilojen normaalia käyttöä.

Syyslomaviikon aikana uudessa rakennuksessa tehdään myös kosteusmittauksia. Henkilökunta on huomannut, että muutamassa kohdassa lattiapäällyste on irti alustastaan ja kohoilee ajoittain. Pintakosteudenilmaisimella lattiassa ei havaittu poikkeavaa kosteutta, mutta asia varmistetaan vielä tarkemmin viiltomittauksin lattiapäällysteen alapuolelta.

Tarkastuksessa tuli esille myös, että uuden rakennuksen puolella vesijohtovesi on ajoittain sameaa ja väriltään poikkeavaa. Vesi on tutkittu tammikuussa 2022 ja siinä todettiin kohonnut rautapitoisuus, jonka aiheuttaa valurautainen putkisto. Vedessä oleva rauta ei aiheuta terveyshaittaa. Vesiputkistoa joudutaan huuhtelemaan aika ajoin; putkisto huuhdeltiin alkuvuodesta ja huuhtelu uusitaan taas. Tällä hetkellä ei ole tarvetta tutkia vettä uudestaan.

LISÄTIETOJA

sisailma@vantaa.fi